1) Қолипларни неча гуруҳга бўлиш мумкин?
А) 1 Б) 2 В) 3 С) 4
2) Кварц қуми асосидаги қолип ашёсининг иссиқлик ўтказувчанлиги қандай?
А) паст Б) ўртача В) юқори С) атмосфера таъсири боғлиқ
3) Пўлат қуймалар учун нусха қандай рангда бўлади?
А) сариқ Б) кулранг В) оқ С) қизил
4) Бирламчи кристаллнинг ўсиши қачон содир бўлади?
А) Суюқ метални совуқ қолипга қуйиш жараёнида Б) Суюқ метални ковшга қуйиш жараёнида
В) Металларни термик ишлашда С) Металларни штамплашда
5) Иккиламчи кристаллнинг ўсиши қачон содир бўлади?
А) Суюқ метални совуқ қолипга қуйиш жараёнида Б) Суюқ метални ковшга қуйиш жараёнида
В) Металларни термик ишлашда С) Металларни штамплашда
6) Гарнисаж вакуум печида қолип қаерида жойлашган?
А) индукторни ичида Б) тигелни ичида В) очиқ ҳавода С) вакуум ичида
7) Ферротитан қотишмасини нечта маркаси ишлаб чиқарилади?
А) 5 та Б) 6 та В) 4 та С) 3 та
8) Ферротитан қотишмасини таркибида неча фоиз титан мавжуд?
А) 25-60 % Б) 20-65 % В) 15-60 % С)10-50 %
9) Цементит структурани НВ бўйича қаттиқлиги нечага тенг?
А) 3000-4500 МПа Б) 4500 МПа В) 8000 МПа С) 3000 МПа
10) Ледебурит структура таркибида қанча углерод мавжуд?
А) 0,8 % Б) 2,14 % В) 4,3 % С) 6,67 %
11) Ледебурит структурани НВ бўйича қаттиқлиги нечага тенг?
А) 1600-2000 МПа Б) 800-1000 МПа В) 1800-2200 МПа С) 3000-4500 МПа
12) Домна печидан чиққан газ қаерга ишлатилади?
А) қайтариб ўзига Б) аҳолига В) атмосферага С) заводни ўзига
13)Конвертор печига неча фоизли кислород юборилади?
А) 99.7-99.9 % Б) 99-99 % В) 99.9-99,99 % С) 99.5-99.7 %
14) Конвертор печидан неча фоиз пўлат олинади?
А) 90-93 % Б) 95 % В) 99 % С) 89 %
15) Мисни суюқлантириб олишда бирламчи руда олишда ишлатилади, иккиламчи мисни суюқлантириш тавсия қилинмайдиган печ қандай печ?
А) алангали Б) индукцион В) мартен С) электр ёй

№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Ж	С	А	Б	А	В	С	А	А	В	В	С	А	С	А	А