1) Қора металлар таркибидаги зарарли элементлар?
А) Mg ва S Б) P ва S В) P ва C С) Pb ва C
2) Қуйманинг совиши жараёнида унинг сиқувчи кучлар таъсирида аралашманинг ўз хажмини кичрайтира олиш қобилиятига нгима дейилади?
А) мойиллик Б) пластиклик В) мустаҳкамлик С) сиқилувчанлик
3) Ерда қолиплаш усуллари неча хил?
А) автоматик қолиплаш Б) юқоридан қолиплаш В) қўлда қолиплаш С) очиқ ёки ёпиқ
4) Юқори легирланган пўлатларда марганец миқдори неча фоиз бўлади?
А) 25 % гача Б) 20 % гача В) 15 % гача С) 30 % гача
5) 110Г13Л маркали пўлатлар таркибади неча фоиз марганец бор?
А) 13 % Б) 11 % В) 10 % С) 11 % дан юқори
6) Плазма-ёй печлари қанча иссиқлик чиқара олади?
А) 3000-30000 С Б) 2000-3000 С В) 100-3000 С С) 1000-30000 С
7) Ферромолибден қотишмасини нечта маркаси ишлаб чиқарилади?
А) 5 та *Б) 6 та В) 4 та С) 3 та
8) Ферромолибден қотишмасини таркибида неча фоиз молибден мавжуд?
А) 30-48 % Б) 38-48 % В) 50-58 % С) 55-58 %
9) Чўянларнинг асосий металл массасида графит неча хил шаклда бўлади?
А) 2 та Б) 3 та В) 4 та С) 6 та
10) Ер қатламида қанчадан ортиқ турли темир рудаси борлиги маълум?
А) 200 дан Б) 100 дан В) 150 дан С) 250 дан
11) Асосий темир рудаларига қуйидагилар булар..?
А) Магнит, қизил, қўнгир, темир шпати Б) Магнит, қизил, қўнгир, оксид
В) Магнезит, қизил, қўнгир, темир шпати С) Магнит, даломит, қўнгир, темир шпати
12) Кислородли конверторни ҳажми?
А) 70-350 т Б) 350 т В) 30-80 т С) 3-30 т
13) Индукцион печининг ҳажми?
А) 30 кг-300 т Б) 30 кг-30 т В) 30 кг-3000 т С) 30 кг-3500 т
14) Индукцион печини тигелини олов бардошлигини ошриш мақсадида нима қўшилади?
А) борний кислата Б) барда спирти В) ортофосфор кислата С) бентонит гили
15) Оқ чўян қандай чўян деб номланади?
А) пухта Б) легирланган В) қайта ишланувчан С) хромли

№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Ж	Б	А	С	Б	А	С	Б	С	Б	А	А	А	Б	А	В