	САВОЛЛАР	А	Б	В	С
1.	Қумли қолипларда қуймалар олишда стержень қандай материалдан тайёрланади?	чўян, пўлат ва алюминий қотишмаларидан	қолип материалларидан	пластмассалардан	бронза материалидан
2.	Металларни ташқи куч таъсирида пластик деформациялаш натижасида маъсулотлар олиш технологик жараёни қандай аталади?	металларни пайвандлаш	металларга механик ишлов бериш	металларга босим билан ишлов бериш	металларлга термомеханик ишлов бериш
3.	Стерженлар қандай вазифани бажаради?	қолипнинг мустахкамлигини ошириш	қолипнинг узоқ муддат ишлашини таъминлаш	қуймани қолипдан осон кўчишини таъминлаш	қуймаларда турли ўлчамдаги тешиклар ва бўшлиқлар ҳосил қилиш
4.	Стерженлар шакли ва ишлаш шароитига кўра неча синфга бўлинади?	уч синфга	беш синфга	турт синфга	икки синфга
5.	50 $дм^3$ дан ортиқ хажмли стержен-стерженларнинг қайси турига киради?	йирик	ўртача	майда	ўртача ва йирик
6.	5 - 50 $дм^3$ хажмли стержен-стерженларнинг қайси турига киради?	ўртача ва йирик	майда	йирик	ўртача
7.	5 $дм^3$ хажмли стержен-стерженларнинг қайси турига киради?	ўртача ва йирик	майда	йирик	ўртача
8.	Қолип бўшлиғининг металл билан тўла тўлганлигини кузатишга хизмат қилувчи канал нима деб аталади?	шлак тутқич	дарча	ҳаво чиқиш канали	модел
9.	Қуйиш системасининг тури ва ўлчамлари кандай танланади?	олинувчи қуйманинг материалига қараб	олинувчи қуйманинг шакли, ўлчамлари ва олиш усулига кўра	олинувчи куйманинг суюқланиш температурасига кўра	олинувчи қуйманинг мураккаблиги гурухига қараб
10.	Олинувчи қуйманинг сифати нималарга боғлиқ бўлади?	қуйиш тизими, қуйиш тизими каналларининг шакли ва кўндаланг кесими юзи	қуйманинг материалига	бевосита ишчининг малакасига	олинувчи қуйма материалининг оқувчанлигига
11.	Қуйиш системаси деганда нимани тушунасиз?	суюқ метални шлак ва газлардан тозалаб, қолип бўшлиғига равон узатувчи каналлар мажмуаси	рудани домна печига узатувчи каналлар мажмуаси	суюқ метални ковшга узатувчи каналлар мажмуаси	домна печининг чикиш каналлар мажмуаси
12.	Випор канали диаметри ўрнатилиш жойи девори калинлиги қийматининг неча қисмига тенг?	0,3-0,6 қисмига	0,2-0,4 қисмига	0,5-0,7 қисмига	0,4-0,8 қисмига
13.	Қуйиш системаси элементларидан бўлган стояк канали қандай кўринишда бўлади?	трапециясимон	винцимон	конуссимон	шаклдор
14.	Қуйиш системаси элементларидан бўлган шлак тутқич канали қандай кўринишда булади?	трапециясимон	винтсимон	конуссимон	шаклдор
15.	Қолипларнинг газ ўтказувчанлигини ошириш мақсадида уларнинг таркибига қандай материаллар қўшилади?	мазут	ёғоч қипиғи	синтетик смола	тошкўмир кукуни

№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Ж	Б	В	С	Б	А	С	Б	В	Б	А	А	В	В	А	Б