1) Бир марталик қолиплар деб қандай қолипга айтилади?
А) Қум-гилли қолипларга Б) Қум қолипларга В)Муваққат қолипларга С) Кокл қолипларга
2) Совиб бараётган металдан исиб бораётган қолипга иссиқлик узатилиши кондукция деб нимага айтилади?
А) Қолипни совишига Б) Иссиқлик ўтказувчанлик В) Қолипнинг намиқмаслигига С) Қолипнинг структурасини ўзгаришига
3) Чўян қуймалар учун нусха қандай рангда бўлади?
А) сариқ Б) кулранг В) оқ С) қизил
4) Тез қотувчи стерженлар таркибида нималар бўлади?
А) барда спирти Б) суюқ шиша ва бентонит гили В) фурон сақвичи С) фурон сақичи ва ортофосфор кислатаси
5) Қотирувчи аралашма ўзакка қўшилганида неча сонияда қотади?
А) 20–300 сония Б) 10–200 сония В) 15–300 сония С) 25–300 сония
6) Вакуум-ёй печлари аввалли томони бу…?
А) кам и/ч Б) металл оксидланмайди В) Углерод оксидлаймайди С) Фосфор ва олтингургут оксидланади
7) Чўянлар магний билан тозалангандан кейин, таркибидаги кремнийнинг микдори неча фоиз бўлади?
А) 1,2-3,6 % Б) 3,2-3,6 % В) 0,9-1,5 % С) 2-3,6 %
8) Чўянлар магний билан тозалангандан кейин, таркибидаги марганецнинг микдори неча фоиз бўлади?
А) 0,9-1,5 % Б) 0,2-1,5 % В) 0,3-1,5 % С) 0,4-0,9 %
9) Цементит структура таркибида қанча углерод мавжуд?
А) 4,7 % Б) 2,14 % В) 4,3 % С) 6,67 %
10) Перлит структура таркибида қанча углерод мавжуд?
А) 0,8 % Б) 2,14 % В) 4,3 % С) 6,67 %
11) Перлит структурани НВ бўйича қаттиқлиги нечага тенг?
А) 1600-2000 МПа Б) 800-1000 МПа В) 1800-2200 МПа С) 4000 МПа
12) домна печига ишлатиладиган ғиштлар неча тури мавжуд?
А) 5 та Б) 2 та В) 4 та С) 6 та
13) Кислородли конвертор печида 1 тонна чўян олиш учун қанча кислород сарфланади?
А) 2-5 $м^3$ Б) 2-3 $м^3$ В) 2-4 $м^3$ С) 3-6 $м^3$
14) Конвертор печидаги фурмани материали бу..?
А) қаттиқ қотишма Б) мис ва алюминий В) қора металл С) бронза
15) Рангли металларни суюқлантиришда қанча болото печнинг тагида қолдирилади?
А) 10-20 % Б) 5-10 % В) 10-15 % С) қолдирилмайди

№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Ж	А	Б	С	С	В	Б	А	В	С	А	В	В	А	Б	С