1) Қолип ашёсининг ташқи куч таъсирида бузилмаслик қобилияти деб нимага айтилади?
А) пластиклик Б) мустаҳкамлик В) иссиққа бардошлилик С) физик хоссасига
2) Қуйма ва қолипнинг геометрик хусусиятларига кўра қайси чегаралари асосий ҳисобланади?
А) сиқилиш, чўзилиш, кесилиш, букилишдаги Б) оловбардош, чўзилиш, кесилиш, букилишдаги
В) сиқилиш, чўзилиш, кесилиш, намиқмаслик, букилишдаги С) сиқилиш, кесилиш, букилишдаги
3) Рангли қуймалар учун нусха қандай рангда бўлади?
А) сариқ Б) кулранг В) оқ С) қизил
4) Устки модел плитаси нималар ташкил топган?
А) Модел плитаси, модел Б) Модел плитаси, модел, қуйиш канали, хаво чиқиш канали
В) Модел плитаси, модел, қуйиш канали С) Модел плитаси, модел, қуйиш канали, хаво чиқиш канали, каркаслар
5) Қалайли бронзалар кристалланишни катта интервалига нечага эга?
А) 1,4-1,45% Б) 1,2-1,4% В) 1,3-1,4 % С) 1,5-1,6 %
6) Вакуум-ёй печидаги босим?
А) 0,01 – 0,1 Па Б) 0,01 – 1 Па В) 0,1-1 Па С) 0,2-2 Па
7) Ферровольфрам қотишмасини нечта маркаси ишлаб чиқарилади?
А) 5 та Б) 6 та В) 4 та С) 3 та
8) Ферровольфрам қотишмасини таркибида неча фоиз вольфрам мавжуд?
А) 65-70 % Б) 55-80 % В) 65-80 % С) 60-80 %
9) Аустенит стуктура неча градусда кўпроқ содир бўлади?
А) 1147 С Б) 727 С В) 1600 С С) 1400 С
10) Пўлат эвтектоидгача таркибида неча фоизгача углерод бўлади?
А) 0,8% гача Б) 2,14 % В) 0,8 С) 4,3 %
11) Пўлат эвтектоид таркибида неча фоизгача углерод бўлади?
А) 0,8% гача Б) 2,14 % В) 0,8 С) 4,3 %
12) Ҳозирда энг катта домна печининг ҳажми?
А) 2000-3000 $м^3$ Б) 5000 $м^3$ В) 5580 $М^3$ С) жуда катта
13) Мартен печида пўлатни суюқлантириб олиш учун қанча вақт сарфланади?
А) 6-8 соат Б) 6-12 соат В) 8-12 соат С) 8-10 соат
14) Электр ёй печларида ҳажми қанча?
А) 0,5-250 т Б) 10-100 т В) 30-300 т С) 0,5-200 т
15) Қалайли бронзаларни суюқлантириб олишда печнинг темпратураси қанча бўлиши керак?
А) 500-850 С Б) 600-700 С В) 650-750 С С) 700-800 С

№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Ж	Б	А	А	Б	А	В	Б	В	А	А	В	В	Б	С	Б