1) Қумнинг сиқилишдаги ва чўзилишдаги мустаҳкамлик чегараларини қандай аниқлади?
А) нам Б) қуруқ В) нам ва қуруқ С) нам, қуруқ ва ишлатилгандан сўнг
2) Нам аралашмаларнинг сиқилишдаги мустаҳкамлик чегараси қанчага тенг?
А) 0,3 – 0,8 кг куч/см^2 Б) 0,1 – 0,6 кг куч/см^2 В) 0,1 – 0,7 кг куч/см^2 С) 0,2 – 0,7 кг куч/см^2
3) Опокаларнинг материали нимадан бўлади?
А) кулранг чўяндан, алюминни ва магний қотишмаларидан Б) рангли металлардан В) тахтадан С) полимердан
4) Бронзалар таркибида қўрғошин кристалланиш даврида дендридлар орасидан ажралиб чиқиб...?
А) кристалланиш Б) герметиклиги В) пластиклиги С) оқувчанлигини
5) Қуймани ҳар хил жойида кимёвий таркибининг бир хил бўлмаслик жараёни..?
А) кристалланиш Б) дислокация В) ликвация С) ички зўриқиш
6) Гарнисаж деб нимага аталади?
А) қаттиқ металл пўстлоғи Б) тигел В) индуктор С) қум аралашмаси
7) Ферробор қотишмасини нечта маркаси ишлаб чиқарилади?
А) 5 та Б) 6 та В) 4 та С) 3 та
8) Ферробор қотишмасини таркибида неча фоиз бор мавжуд?
А) 6-20 % Б) 5-15 % В) 7-70 % С) 8-80 %
9) Аустенит структура таркибида қанча углерод мавжуд?
А) 0,02 % Б) 6,67 % В) 2,14 % С) 4,3 %
10) Пўлат эвтектоидан кейинги таркибида неча фоизгача углерод бўлади?
А) 0,8% гача Б)0,8-2,14 % В) 0,8 С) 4,3 %
11) Чўян эвтектикагача таркибида неча фоизгача углерод бўлади?
А) 2,14-4,3 % Б) 4,3 % В) 4,3-6,67 % С) ҳамма кўрсаткичлар мавжуд
12) Домна печини неча йил ишлашини билдирувчи изотоп бу..?
А) коболт Б) магний В) никел С) углерод
13) Электр печининг электродининг узунлиги неча метрга тенг?
А) 2 Б) 5 В) 3 С) 4
14) Электр ёй печининг диаметри неча ммга тенг?
А) 300-500 Б) 300-400 В) 200-500 С) 250-500
15) Юқори сифатли чўян олиш учун қандай модификаторлар фойдаланилади?
А) Ni ва Mg Б) Ni ва Mn В) Ni ва Cr С) Ni ва Cu

№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Ж	В	С	А	Б	В	А	В	А	В	Б	А	А	В	В	А