1) Қолип ёки ўзак ашёсининг ташқи куч таъсирида модел шаклини қабул қилиши ва шу шаклни сақлай олиш қобилиятига нима дейилади?
А) пластиклик Б) мустаҳкамлик В) мойиллик С) пластиклик ва мустаҳкамлик
2) Чўян таркибидаги элеметнлар қайсилар?
А) C, Si, Mg, P, S Б) C, Si, Mn, P, S В) C, Pb, Mg, P, S С) C, Si, Mg, Cu, S
3) Қолиплаш турлари неча хил?
А) қўл усулида, қолиплаш машиналарида, ярим автомат ва автомат усулларида Б) қўл усулида, қолиплаш машиналарида
В) ярим автомат ва автомат усулларида С) қолиплаш машиналарида, ярим автомат ва автомат усулларида
4) Кам легирланган пўлатларда марганец миқдори неча фоиз бўлади?
А) 4 % гача Б) 2,5 % гача В) 3 % гача С) 2 % гача
5) Ўрта легирланган пўлатларда марганец миқдори неча фоиз бўлади?
А) 2,5-4 % гача Б) 3,5-5 % гача В) 2,5-10 % гача С) 2,5-8 % гача
6) Элетрон-нур печлари неча кВт дан ошмаслиги керак?
А) 10 кВт Б) 40 кВт В) 50 кВт С) 30 кВт
7) Ферросиликохром қотишмасини нечта маркаси ишлаб чиқарилади?
А) 5 та Б) 6 та *В) 4 та С) 3 та
8) Ферросиликохром қотишмасини таркибида неча фоиз хром мавжуд?
А) 20-35 % Б) 28-55 % В) 30-45 % С) 50-55 %
9) Аустенит структурани НВ бўйича қаттиқлиги нечага тенг?
А) 1600-2000 МПа Б) 800-1000 МПа В) 1800-2200 МПа С) 4000 МПа
10) Чўян эвтектика таркибида неча фоизгача углерод бўлади?
А) 2,14-4,3 % Б) 4,3 % В) 4,3-6,67 % С) ҳамма кўрсаткичлар мавжуд
11) Чўян эвтектикадан кейинги таркибида неча фоизгача углерод бўлади?
А) 2,14-4,3 % Б) 4,3 % В) 4,3-6,67 % С) ҳамма кўрсаткичлар мавжуд
12) Кислородли конверторга кислород юборишдан мақсад?
А) иссиқликни ошириш Б) углеродни камайтириш В) углеродни ортириш С) оксид пардани камайтириш
13) Электр ёй печи нимани ҳисобига ишлайди?
А) Электр Б) Электрод В) графит С) кокс
14) Электр ёй печи нимани ҳисобига метални суюқлантиради?
А) электроддан учқун чақнаш ҳисобига Б) кислород В) кокс С) қиздирилган ҳаво
15) Юқори сифатли чўянда модификаторлар миқдорми неча фоизни ташкил этади?
А) 0,2-0,4 % Б) 0,4-0,6 % В) 0,5-0,7 % С) 0,3-0,5 %

№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Ж	А	Б	А	С	А	В	Б	Б	Ф	Б	В	Б	А	А	Б